

Montaż Zehnder ZIP z wykorzystaniem
profilu typu FLEX



Instrukcja montażu


1

Profil montażowy FLEX umożliwia montaż promienników ZIP pod kątem.




2

Środkowe elementy montażowe profilu FLEX należy najpierw zagiąć po środku.



3

Należy odgiąć blaszki środkowych elementów montażowych oraz boczne ograniczniki.



4

Należy od dołu profil FLEX na płytę ZIP. Boczne ograniczniki należy docisnąć do boku płyty.



5

Promiennik ZIP należy umocować do stropu przy pomocy odpowiednich zestawów montażowych. Na zdj. przedstawiono montaż podwójnej płyty ZIP2 z profilem FLEX2.



	FLEX1	FLEX2	FLEX3	FLEX4
Ilość środkowych elementów montażowych	-	1	2	3
Ilość punktów mocowania do stropu na jeden profil FLEX	2	2	2	3

